



Technische Info

Silverball für VDAI Printer umrüsten





Silverball für VDAI Data - Printer umrüsten

(Ab der Programmversion 3.54 ist es möglich, einen VDAI Data - Printer zu verwenden.)

Hinweise zum Anschluß des VDAI Data - Printer Kabels:

Werkzeug:

LötKolben
Abisolierzange
Kreuzschraubendreher Nr.2

Material:

1x VDAI Nachrüstsatz 360.134-271

bestehend aus:

1x	Halteblech Kassatürschalter	022.080-183
1x	Kabel für Silverball VDAI-Anschluß	360.110-642
1x	Kassatürschalter	671.188-150
2x	Schrauben 3,5x16 ZK	

Das bestückte Halteblech mit Kassatürschalter und VDAI Anschluss im Kassabereich oben rechts montieren (von der Vorderkante des Bodens 15mm zurücksetzen). Den 25 pol. SUB-D Stecker an der COM 2 Schnittstelle des PC anschließen (siehe Abb. 2).

Das schwarze und gelbe Kabel des Kabelsatzes mit den gleichfarbigen Kabeln im Kabelbaum verlöten. Diese befinden sich am Kabelbaum 20cm nach der Kabelgabelung auf dem Kabelstrang zum Münzprüfer zusammen mit dem grauen und schwarzen Kabel für den Anschluß am Kassatürschalter.

Die beiden Kabel sind mit ISO Hülsen versehen und müssen lt. Abb. 1 angeschlossen werden.




Abb. 1



COM 2 Port für Interlink und VDAI Anschluß.

Um weiterhin das Standard-Interlink-Kabel verwenden zu können, sind spezielle T-Kabel (Art. Nr. 360.134-272) erhältlich.

Abb. 2

