



SILVERBALL MAX



Technische Info V10 Update

(Silverball
(Silverball PRO

Silverball Beetle)
Silverball Beetle PRO)



T A B

A U S T R I A

Industrie- und Unterhaltungs-
elektronik GmbH & CoKG



Diese **technische Information** beschreibt den Ablauf des V10 Win95 Updates bei Geräten mit **MAX** Funktion (Musikbox).

Die Mindestkonfiguration der Festplatte liegt bei

- Silverball 10 GB
- Silverball mit **MAX** 40 GB

Bitte lesen Sie diese technische Hilfestellung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Update beginnen!

Da die Systempartition von 3 Gigabyte auf 8 Gigabyte erhöht werden musste, könnte es zu folgenden Updateproblemen kommen:

- Interne Festplatte nach Update zu klein (Kauf einer größeren Festplatte nötig!)
- Updatefestplatte ist zu klein um alle Musikdaten zu sichern

Um den Updatevorgang richtig durchzuführen, halten Sie sich bitte an die Anweisungen.






Index

INDEX	3
UPDATEVORGANG	4
UPDATE MIT ZU KLEINER INTERNER FESTPLATTE	6
UPDATE MIT ZU KLEINER UPDATEFESTPLATTE!	10
WICHTIGER HINWEIS	11




Updatevorgang

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus
2. Stecken Sie die V10 Win95 Updateplatte in den dafür vorgesehenen Steckplatz
3. Schalten Sie Ihr Gerät ein
4. Der Updatevorgang beginnt
5. Das System weist Sie nun darauf hin, dass die interne Festplatte neu partitioniert werden muss! Bitte wählen sie **Check available space** um zu testen ob genug Speicherplatz auf der Updatefestplatte und der internern Festplatte zur Verfügung steht




6. Das System hat festgestellt, dass genug Speicherplatz auf beiden Festplatten zur Verfügung steht und kann nun mit dem **Sichern (Backup)** der Musikdateien beginnen



7. Zum richtigen Beenden des Updatens folgen sie nun weiter den Anweisungen am Bildschirm

Update mit zu kleiner interner Festplatte


1. Schalten Sie Ihr Gerät aus
2. Stecken Sie die V10 Win95 Updateplatte in den dafür vorgesehenen Steckplatz
3. Schalten Sie Ihr Gerät ein
4. Der Updatevorgang beginnt
5. Das System hat nun erkannt, dass die Partition nicht richtig ist und die Musikfiles gelöscht werden würden. Die Updateplatte kann jedoch diese Musikdaten sichern. Um zu gewährleisten, dass genug Speicherplatz vorhanden ist, drücken Sie bitte „**Check available space**“




6. Das System prüft nun ob der Speicherplatz ausreichend wäre.




7. Es wurde erkannt, dass die interne Festplatte nach dem Update zu klein wäre, um alle Musikdaten wieder fassen zu können. Sie können nun bestimmen, ob Sie mit dem Update fortsetzen wollen (**das würde alle ihre Musikdaten löschen!**) oder Sie wählen **Copy Files** und sichern so Ihre Musikdaten auf die Updatedisk!




8. Nach dem erfolgreichen Sichern der Musikdateien, wird Ihnen folgender Hinweis angezeigt




9. Bitte schalten Sie Ihr Gerät nun aus und bauen die neue Festplatte in Ihr Silverball Gerät ein!
10. Vergewissern Sie sich, dass sich die Updatefestplatte im Steckplatz befindet und schalten Sie das Gerät wieder ein
11. Der Updatevorgang wird nun fortgesetzt.




12. Das System hat nun die gesicherten Musikdateien erkannt.
13. Bitte wählen sie **Check available space** um zu testen ob die neu eingebaute Festplatte alle Musikdateien fassen kann



14. Sollte die neu eingebaute Festplatte genug Speicherplatz besitzen, so können Sie nun mit dem **Kopieren** der Musikdateien beginnen



15. Die Musikdateien werden nun von der Updatefestplatte auf die interne Festplatte kopiert




16. Nach dem erfolgreichen Kopieren, wird das System automatisch neu gestartet.
17. Zum richtigen Beenden des Updates, folgen Sie bitte den weiteren Anweisungen am Bildschirm!

Update mit zu kleiner Updatefestplatte!

Sollten Sie eine große Menge an Musikdateien besitzen, so könnte es sein, dass die Updatefestplatte zu **klein** wäre, um alle Ihre Musikdateien zu sichern! Sollte dies der Fall sein, besorgen Sie sich bitte eine Updatefestplatte mit genügend Speicherplatz!

Folgende Hinweise würden beim Updatevorgang mit zu kleiner Updatefestplatte aufscheinen:

- Hier wurde erkannt, dass die Updatefestplatte zu klein ist, um alle Musikdateien zu sichern. Sie können mit dem Updatevorgang fortsetzen, wenn Sie sich entscheiden, dass trotzdem ein Backup der Musikdateien gemacht wird, jedoch werden dabei einige Musikdateien verloren gehen! Es wird ausdrücklich empfohlen, dass Sie das Gerät ausschalten und sich eine größere Updatefestplatte besorgen!



- Schalten Sie nun Ihr Gerät aus und entfernen die Updatefestplatte!



Wichtiger Hinweis

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei jedem Update **VOR** tatsächlichen Beginn des Updates, ein **Check available space** (siehe Bild unten) durchgeführt wird! Ansonsten werden eventuell alle Musikdateien gelöscht!

