


Einbauanleitung eines VDAI Kabels

Benötigte Teile:

VDAI Kabel Artikelnummer 360 134 271
LötKolben, Lötzinn, Schrumpfschlauch




Der Einbau des VDAI Kabels erfolgt im Kassenbereich neben dem Zählwerk unterhalb des Testschalters. Stecken Sie die VDAI Buchse in die dafür vorgesehene Öffnung und befestigen sie diese mit zwei Sechskantschrauben.



Löten Sie das gelbe Kabel (+12V) an die Spannungsversorgung des Zählwerkes an (rotes Kabel). Der Schrumpfschlauch der zuvor über die Kabel angebracht wurde wirkt als Schutz vor Kurzschlüssen.

Das braune Kabel mit den Flachstecker wird nicht benötigt und sollte nach hinten mit den anderen Leitungen befestigt werden.



Löten Sie das schwarze Kabel (Minus) an das schwarze Kabel am Testschalter an. Der Schrumpfschlauch der zuvor über die Kabel angebracht wurde wirkt als Schutz vor Kurzschlüssen.

- Stecken Sie das 25 pol. Ende des Kabels an den PC an.

Nachdem das Kabel angeschlossen wurde, ist beim nächsten Starten die VDAI Funktion betriebsbereit